

SIMAX 80



SPECIFICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

TABELLA PRODUZIONE




INTRODUZIONE:

La nostra Simax80 è una <u>segatrice con disco TCT ad alto rendimento</u>, completamente automatica.

Viene utilizzata nella <u>produzione di barre di sezione tonda, e quadra</u>.

È corredata di un caricatore automatico per alimentare l'unità di taglio in ciclo

continuo.



RANGE DI TAGLIO:

LAMA	Ø285x2.0x1.7x32	Ø300x2.0x1.7x32
BARRA TONDA	Da Ø10 [mm] a Ø75 [mm]	Da Ø10 [mm] a Ø80 [mm]
BARRA QUADRA	55 x 55 [mm]	60 x 60 [mm]
LUNGHEZZA DI TAGLIO	10-3,000	10-3,000



SPECIFICHE DI TAGLIO:


NUMERO DI DENTI LAMA	60 - 80 - 100
POTENZA MOTORE	11 [kw]
VELOCITA'	70 - 200 [min-1]
VELOCITA' AVANZAMENTO TAGLIO	0-3.000 [mm/min]
VELOCITA' DI AVANZAMENTO RAPIDA	20 [m/min]
ALIMENTAZIONE CORSA DELLA PINZA D'AVANZAMENTO MATERIALE	650[mm]
POTENZA MOTORE PINZA D'AVANZAMENTO	Servo-Motore 0.5 [kw]
VELOCITA' DI AVANZAMENTO	24 [m/min]
LUNGHEZZA MINIMA TAGLIO	10 [mm]
LUNGHEZZA SCARTO MINIMO (con terzo asse)	20 [mm]
CONSUMO ELETTRICO	15/21 [kW/kVA]
PESO UNITA' DI TAGLIO	4000 [Kg]
DIMENSIONI UNITA' DI TAGLIO	L 2.680 x La 1.890 x H 1.850 [mm]
LUNGHEZZA BARRE STANDARD IN ENTRATA	6.5 [m]



TESTA DI TAGLIO:

Il movimento d'avanzamento viene comandato da un motore Brushless che per mezzo di una vite a ricircolo di sfere che fa scorre la testa di taglio su pattini a ricircolo di rullini. Questi organi sono lubrificati automaticamente.

La motorizzazione della testa di taglio che fa girare la lama, prevede un motore a velocità variabile mediante Inverter elettronico che permette di ottenere una gamma variabile del numero di giri della lama in modo da poter ottimizzare la velocità in funzione del materiale da tagliare, questa gamma varia da 50 a 170 giri al minuto.



La velocità di avanzamento della testa di taglio viene comandata da una scheda di controllo asse, in base all'asportazione per dente impostata e il numero di denti presenti sulla lama.

La potenza del motore e le guide della lama in materiale ceramico permettono di ottenere delle asportazioni elevate con conseguente tempo di taglio e costi ridotti. La frizione raffreddata ad olio elimina le vibrazioni durante il taglio.

TESTA DI TAGLIO:	
Movimento testa di taglio	Inclinato a 45° su pattini a rulli
Avanzamento della testa	Tramite vite a ricircolo di sfere controllata da servo motore
Guida lama	Guida lama ceramici
Vibrazioni	Eliminazione delle vibrazioni grazie all'utilizzo del freno frizione
Lubrificazione	Lubrificazione automatica delle guide di scorrimento
Gruppo ingranaggi	Immerso in olio per garantire una lunga durata delle parti e una tolleranza di taglio minima.
Pulizia lama	Spazzola per la pulizia dei denti della lama



AVANZAMENTO:

L'avanzamento del materiale avviene per mezzo di una morsa montata su scorrimenti cilindrici temprati che permettono di alimentare il materiale nella posizione consona al taglio.

AVANZAMENTO		
Avanzamento pinza CN	Tramite vite a ricircolo di sfere comandata da motore Brushless (corsa 530[mm], con possibilità di duplicazione della corsa per pezzi più lunghi)	
Regolazione	Nessuna regolazione manuale necessaria	
Chiusura materiale	In entrambi i lati della lama	
Chiusura pinze	Chiusura idraulica delle pinze, sia verticale che orizzontale	
Unità di avanzamento	Sollevamento dell'unità di avanzamento per evitare graffi nel materiale	
Velocità avanzamento	24 [m/min]	
Lubrificazione	Lubrificazione automatica dei dispositivi di serraggio	

Il carrello viene azionato da un servo motore per ottenere velocità massima con precisione elevata.

Lo stesso carrello provvede ad alzare il materiale (di pochi millimetri) per evitarne lo striscia mento contro le parti fisse evitando di rovinare entrambe le superfici. Tutti i movimenti meccanici di ogni automatismo della macchina sono lubrificati automaticamente per garantire una lunga durata.



OPTIONAL:



APPROFONDIMENTO 3° ASSE:

Il Terzo Asse è un dispositivo autocentrante e flottante con pinza a pressione regolabile. Questo consente due funzioni:

- 1. In caso di taglio pezzi lunghi <u>esegue a fine taglio lo stacco del pezzo</u> <u>tagliato</u> dalla lama, evitando di danneggiarla e spostandolo fuori dalla zona taglio per lasciarlo sopra eventuali sistemi di scarico automatico (esempio: nastro di scarico motorizzato o altro).
- 2. <u>Consente di ridurre al minimo la coda di fine</u> (20 mm) barra ottimizzando lo scarto finale; la presa minima pinza è programmabile.




DISPOSITIVI DI CARICO:

	Dispositivo di carico automatico dove l'operatore posiziona il fascio di barre nella culla	
Capacità	Barra tonda da Ø15 [mm] a Ø80 [mm]Barra quadra 55x55 [mm] o 60x60 [mm]	
Lunghezza barre	• Da 3000 a 6500 [mm] (optional fino a 12000 [mm])	
Capacità di carico	• 6000 [Kg]	
Regolazione	Regolazione del caricatore manuale unica, tramite volantino, in base al diametro della barra da tagliare.	
Rivestimento	Possibilità di rivestimento delle parti in contatto con il materiale per evitare di graffiare la barra.	

	Dispositivo di carico automatico con capacità di carico limitata al piano inclinato	
Capacità	 Barra tonda da Ø15 [mm] a Ø80 [mm] Barra quadra 55x55 [mm] o 60x60 [mm] 	
Lunghezza barre	• Da 2000 a 6000 [mm] (optional fino a 12000 [mm])	
Regolazione	Regolazione del caricatore manuale unica, tramite volantino, in base al diametro della barra da tagliare.	
Capacità di carico	Limitata alla lunghezza del piano inclinato	

Altri dispositivi di carico per sezioni rettangolari e profili speciali sono disponibili su richiesta






NASTRO DI SCARICO:

Lo scarico dei pezzi tagliati avviene automaticamente.

Nella macchina i pezzi di testa e coda sono scaricati da un lato, mentre i pezzi a misura sono scaricati sul davanti. A provvedere alla selezione vi è un deviatore pneumatico.

	Il nastro di scarico viene costruito su richiesta del cliente. La lunghezza standard è di 1000 [mm]	
Motorizzato	 Nastro motorizzato con velocità controllata da inverter. 	
Materiale	Nastro di trasporto in acciaio inox resistente	
Posizioni	 N°2 Posizioni di scarico dei pezzi N°1 posizione per lo scarico degli scarti (intestatura e fine barra 	





La macchina sarà fornita di caricatore automatico che preleva il materiale dallo stoccaggio a bordo del pacco.

- 1. **Prelevamento** della barra che viene depositata sulla via a rulli (in modo automatico)
- 2. Avanzamento del materiale fino a sotto la lama
- 3. Posizionamento per taglio d'intestatura
- 4. Chiusura delle morse
- 5. Partenza del motore della lama
- 6. Discesa della testa fino a tagliare tutta la sezione del materiale
- 7. Ritorno della testa per far avanzare il materiale
- 8. Apertura delle morse
- 9. Avanzamento del materiale
- 10. **Chiusura** delle morse con conseguente ripresa del ciclo dal punto 4 fino al punto 9. Nel caso in cui, un apposito sensore rilevi che la barra sia finita, la macchina ricaricherà automaticamente un'altra barra, fino ad arrivare al numero di pezzi impostato.

